


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
012 05 Žilina, Legionárska 5



Podľa rozdeľovníka

Váš list zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Žilina
e-mail zo dňa 02.08.2017	6456-25574/77/2017/Daň	Ing. Eva Daňová	14. 08. 2017
03.08.2017, 04.08.2017,	CEP: 180, 181, 182, 183, 186/2017		
07.08.2017, 08.08.2017,	CEP: 187, 194, 198, 200, 202/2017		
10.08.2017, 11.08.2017	CEP: 204/2017		
14.08.2017			

Vec

Podnet na zápach z prevádzky „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ - oznámenie o prešetrení podnetu

V dňoch 02.08.2017, 03.08.2017 a 04.08.2017 boli na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektoráte životného prostredia v Žiline, odbore integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), prijaté Vaše podnety na vykonanie kontroly v prevádzke „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, z dôvodu neznesiteľného zápachu, šíriaceho sa z prevádzky do okolia.

Po vykonaní miestneho šetrenia v predmetnej prevádzke k veci uvádzame:

Inšpekcia pri kontrole dňa 08.08.2017 vykonala fyzickú obhliadku vonkajších aj vnútorných priestorov prevádzky.

V čase fyzickej obhliadky nebol v areáli VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka zistený zápach, ktorý by mohol byť definovaný ako nadmerný alebo neznesiteľný. V okolí výrobných hál bol zápach menej výrazný a vo vnútri výrobných hál bol intenzívnejší. Vzduch z pracovných priestorov výrobných hál bol odsávaný a vedený do vodných pračiek na dezodorizáciu. Pri vstupe do pracovných priestorov bolo cítiť podtlak, ktorý v halách má byť (funkčne odsávanie).

Všetky miesta možného úniku zápachu inšpekcia preverila a uvedené miesta boli zakryté tesniacimi prvkami. V prevádzke, podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, bol bežný prevádzkový stav. Inšpekcia v súčasnej dobe preveruje všetky podklady o množstve dovezenej suroviny, spracovávaní, výrobných parametroch, záznamy a evidenciu o celom technologickom procese, funkčnosti odsávania zápachajúcej vzdušiny a zariadeniach na elimináciu zápachu.

Pri miestnom šetrení inšpekcia zistila, že dňa 29.07.2017 došlo k poruche na technologickom zariadení vo výrobe. Porucha, podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, mala byť nasledujúci deň 30.07.2017 odstránená, ale došlo k nahromadeniu dovezenej suroviny v areáli prevádzky. Surovina bola uskladnená v kovových kontajneroch na spevnenej komunikácii, ale vplyvom vysokých teplôt dochádzalo k rýchlejšiemu rozkladu suroviny a zároveň aj následnému problematickému spracovávaní. Prevádzkovateľ počas kontroly uviedol, že to spôsobilo pomalší výrobný proces a napriek tomu, že sa snažili všetku dovezenú surovinu spracovať čo najrýchlejšie, tento nepriaznivý stav pretrvával až do 04.08.2017. Prevádzkovateľ ku kontrole uviedol, že zvýšený zápach mohol byť spôsobený nepriaznivou situáciou v období od 29.07.2017 do 04.08.2017.

Vzhľadom k tomu, že zápach bol intenzívnejší aj dňa 08.08.2017 vo večerných hodinách (teda po vykonanej kontrole, keď už problémy so surovinou boli odstránené) a dňa 09.08.2017 v doobedných hodinách aj vo večerných hodinách, inšpekcia opätovne žiadala o vyjadrenie prevádzkovateľa k súčasnému stavu a zaslanie technologických parametrov výroby aj v tieto dni. Zároveň inšpekcia vykoná bezodkladne opakované miestne šetrenie v prevádzke ako v pracovných hodinách, tak aj v podvečerných hodinách tak, aby zistila príčiny šíriaceho sa zápachu. Inšpekcia zároveň uloží prevádzkovateľovi, vykonať opatrenia na nápravu, ktoré zamedzia vzniku obdobnej situácie s uskladnením suroviny vonku a pomôžu znížiť možný zápach z prevádzky.

S pozdravom

Slovenská inspekcia životného prostredia
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
012 05 ŽILINA, Legionárska 5



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

rozdeľovník:

1. Ladislav Šebo, Mojš 174, 010 01 Mojš
2. Ján Čurilla, Mojš 180, 010 01 Mojš
3. Eva Chochlíková, Mojš 56, 010 01 Mojš
4. Magdaléna Solárová, Mojš 58, 010 01 Mojš
5. Katarína Škorváňková, Žilina – Zástranie
6. Obec Mojš, Starosta Obce, Obecný úrad 147, 010 01 Mojš